



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIQUEEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0053-43	FECHA:	13/11/2025




Foto1: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 2: Sustitución de láminas por láminas troqueladas




Foto 3: Sustitución de puerta de madera por metal (2.10m de alto x 1.00m de ancho)



Foto 4: Sustitución de ventanas estructuras y vidrios




Foto 5: Repello en muro




Foto 6: Sustitución de estructura de techo de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Hernandez
Firma y sello del Presidente de la ORE



C. Amador
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

