

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1108-43	FECHA:	06/06/2025




Foto 1: Sustrución de lámina



Foto 2: Mejoramiento de balcones para ventanas en aulas



Foto 3: Sustrución de portón




Foto 4: Mejoramiento de ventanas de 2 x 1.2 metros



Foto 5: piso de la cocina de cemento de concreto




Foto 6: Reparación de la cuneta, para evitar filtración de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1108-43	FECHA:	06/06/2025



Foto 1: Reparación red de drenaje para evitar colapso de agua




Foto 2: Techo para la conexión eléctrica




Foto 3: Sustitución de depósito de agua



Foto 4: Sustitución de plancha y chimenea




Foto 5: Sustitución de pila



Foto 6: Sustitución de barandas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS






PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1108-43	FECHA:	6/06/2025
			
Foto 1: Muro perimetral para remozar		Foto 2:	
			
Foto 3:		Foto 4:	
			
Foto 5:		Foto 6:	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

