

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SACCHILAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-6061-43	FECHA:	10 DE JUNIO DE 2025



Foto1: Vidrios de ventanales propensos a ser quebrados, colocar balcones.



Foto 2: Pintura en mal estado y de baja calidad.



Foto 3: Techo en mal estado, muy oxidado.



Foto 4: Piso de torta de concreto en mal estado.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

