

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SACCHILAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-6061-43	FECHA:	10 DE OCTUBRE DE 2025




Foto 1: Sustitución del piso.




Foto 2: Pintado de las paredes del centro educativo.



Foto 3: Desentechado para colocar láminas troqueladas.



Foto 4: Colocación de balcones.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

