

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexo a EORM Aldea Nuevo Malacatán Ixcán Grande	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Malacatán Ixcán Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0010-42	FECHA:	07 de noviembre de 2025



Foto 1: Lámina en malas condiciones



Foto 2: Estructura de techo en malas condiciones



Foto 3: Sustitución de puertas de madera a metal



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera a pvc




Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 6: Torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE


[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
