

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Ofucia Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cuatro Caminos, aldea Jolomtaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0012-42	FECHA:	10 de octubre del 2025



Foto1: Sustrucción de piso de concreto por piso granito



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 3: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público