

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Ofucia Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cuatro Caminos, aldea Jolomtaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0012-42	FECHA:	29 de diciembre del 2025



Foto1: Sustrucción de piso de concreto por piso granito



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 4: Sustrucción de base de para deposito de agua




Foto 5:





Foto 6:


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público