



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM comunidad N	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva Generación Maya, Barillas, Huehuetenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0016-42	FECHA:	17 de agosto de 2025



Foto1: Laminas en malas condiciones.



Foto 2: Tornillos en preorización de cambios




Foto 3: Goteras en laminas de techos.



Foto 4: Necesidad de colocación de costaneras



Foto 5: Capotes en malas condiciones



Foto 6: Laminas de corredor en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la CP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro

