



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM Aldea Río Azul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Río Azul, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0018-41	FECHA:	27/12/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de portón de metal (2 metros de alto * 2.90 metros de ancho)



Foto 4: Sustitución de puerta (2 metros de alto * 0.80 metros de ancho)



Foto 5: Repello en muro y paredes



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

EORM Aldea Río Azul
Consejo de Padres de Familia
Barillas, Huehuetenango

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM Aldea Río Azul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Río Azul, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0018-41	FECHA:	27/12/2025



Foto 7: Reparación con tubo hg y malla galvanizada



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la COPB

EORM Aldea Río Azul
Consejo de Padres de Familia
Barillas, Huehuetenango

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

