



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Yuxén	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sinlac Flor Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0025-43	FECHA:	6/06/2025



Foto 1: Sustitución de piso de granito



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustitución de puerta (2m de alto * 1m de ancho)



Foto 5: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio (2.34*1.70)



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Educativo Público

