



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sinlac Flor Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0025-43	FECHA:	01/08/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de granito



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustrucción de puerta (2m de alto * 1m de ancho)



Foto 5: Sustrucción de ventanas de madera por metal mas vidrio (2.34*1.70)



Foto 6: Sustrucción de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al cuerpo de hojas.

Pedro Lopez

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

