



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENOS AIRES CHIBLAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0026-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: pintura de muros interiores y exteriores



Foto 2: Sustitucion de inodoros



Foto 3: Reparacion de malla galvanizada



Foto 4: sustitucion de cableado electrico



Foto 5: sustitucion de plancha de metal



Foto 6: Sustitucion de pila de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Buenos Aires Chiblac
Santa Cruz Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Buenos Aires Chiblac
Santa Cruz Barillas, Huehuetenango

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENOS AIRES CHIBLAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0026-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Cubierta de lamina (cocina)



Foto 2: sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitucion de puertas de metal



Foto 4: sustitucion de ventana a PVC 1.60 altura por 1.80 de ancho



Foto 5: Sustitucion de canal PVC




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OF




 Firma y Sello Director Centro Educativo

