



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento La Felicidad Yulaxac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0027-43	FECHA:	13 de agosto 2025



Foto 1: Lámina en malas condiciones.




Foto 2: Puerta deteriorada.




Foto 3: sustitución de balcones de metal en ventanas.



Foto 4: sustitución de piso de cemento líquido.




Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 6: sustitución de porton de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

mcc

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

