



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Nuevo Zija Santo Domingo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Zija Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0029-43	FECHA:	22/09/2025



Foto 1: cambio de techo



Foto 2: ventanas en mal estado




Foto 3: piso en mal estado



Foto 4: puerta en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

