

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM aldea Nuevo Zija Santo Domingo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Zija Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0029-43	FECHA:	2/09/2025



Foto 1: cambio de techo



Foto 2: Ventanas en mal estado



Foto 3: piso en mal estado



Foto 4: puerta en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público