Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN LA CEIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0031-43	FECHA:	5/8/2025

Foto1: Lámina en malas condiciones



Foto 2: estructura de soporte de madera, por metal en malas condiciones

Foto 3: piso en mal estado

Foto 4: pintura en mal estado

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.

Andres Lopez

Firma y sello del Presidente de COEDUCA

EORM Aldea San Juan La Ceiba Consejo de Padres de Familia Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

EORM Aldea San Juan La Ceiba DIRECCION Barillas, Huehuetenango