Ministerio de Educación
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO
## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | SANTA CRUZ BARILLAS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN JUAN LA CEIBA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-0031-43 | FECHA: | 8/9/2025 |

**Foto1: Lámina en malas condiciones**

**Foto 2: Estructura de soporte de madera, por metal en malas condiciones**

**Foto 3: Piso en mal estado**

**Foto 4: Pitura en mal estado**

**Foto 5:**

**Foto 6:**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.

Andres Lopez

Firma y sello del Presidente de COPF

EORM Aldea San Juan La Ceiba Consejo de Padres de Familia Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

EORM Aldea San Juan La Ceiba DIRECCION Barillas, Huehuetenango