Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Monte Bello, aldea Momonlac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0033-43	FECHA:	10 de octubre de 2025

Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada

Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Foto 4: Sustitución de ventanas de metal por metal mas vidrio

Foto 5: Sustitución de ventanas de metal por metal mas vidrio

Foto 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Monte Bello Consejo de Padres de Familia Aldea Momonlac Barillas Huehuetenango

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Monte Bello DIRECCIÓN Aldea Momonlac Barillas Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público