

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Acalpoxlac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0034-43	FECHA:	11/6/2025



Foto1: Lámina en malas condiciones



Foto 2: Piso de cemento en malas condiciones



Foto 3: Pintura en mal estado en paredes (frente)



Foto 4: Pintura en mal estado en paredes (atrás)



Foto 5: Mejoramiento de las vigas de hierro



Foto 6: Lámina de la cocina en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

