Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO AC´ALPOXLAC, BARILLAS HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0034-043	FECHA:	16/08/2025

Foto1: Lámina en malas condiciones.

Foto 2: Piso de cemento en malas condiciones.

Foto 3: Pintura en mal estado en paredes. (frente)

Foto 4: Pintura en mal estado. (atrás)

Foto 5: Mejoramiento de las vigas de hierro.

Foto 6: Láminas de la cocina en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta Acalpoxlac Consejo de Padres de Familia Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Acalpoxlac DIRECCIÓN Barillas, Huehuetenango