

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                                             |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ BARILLAS                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO AC'ALPOXLAC, BARILLAS HUEHUETENANGO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-0034-043              | FECHA:                         | 25/08/2025                                  |



Foto1: Lámina en malas condiciones.



Foto 2: Piso de cemento en malas condiciones.



Foto 3: Pintura en mal estado en paredes. (frente)



Foto 4: Pintura en mal estado en paredes. (atrás)



Foto 5: Mejoramiento de las vigas de hierro.




Foto 6: Lámina de la cocina en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

