



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒ X

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Moxón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0036-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1.1: Sustrucción de portón de ingreso




Foto 2.1: Sustrucción de ventanas



Foto 3.1: Sustrucción de piso de concreto por piso de granito



Foto 3.2: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 5.1: Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5.2: Sustrucción de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Moxón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0036-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 5.2: Sustitución de mingitorios



Foto 6.1: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada



Foto 7.1: Sustitución de depósito de agua de 2750 litros



8.1: Sustitución de pilas plásticas de dos lavaderos



9.1: Sustitución de canal de pvc



9.2: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

