



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO AZUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0037-43	FECHA:	11/06/2025



Foto1: Lamina en malas condiciones




Foto 2: Estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Puertas en mal estado



Foto 4: Canal en mal estado




Foto 5: Pintura en mal estado



Foto 6: Sanitario en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cupru

Firma y sello del Presidente de la OPF

EDRM Aldea Rio Azul
Consejo de Padres de Familia
Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo

