



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO AZUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0037-43	FECHA:	11/8/2025



Foto1: ELIMINACION DE LAMINA



COLOCACION DE SOPORTES



Foto 3: CAMBIO DE PUERTA



Foto 4: COLOCACION DE CANALES



Foto 5: PINTANDO



Foto 6: REMODELACION DE SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cupuy

Firma y sello del Presidente de la OPF

EO RM Aldea Rio Azul
Consejo de Padres de Familia
Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público Aldea Rio Azul

