



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Santa Cruz Barillas                                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad Nueva Generación Maya, Barillas, Huehuetenango. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-0041-43               | FECHA:                         | 11 de junio de 2025                                       |



Foto1: Laminas del entechado del corredor en mal estado.



Foto 2: Aulas con goteras.



Foto 3: Bigas deterioradas.



Foto 4: Capotes del entechados en mal estado.



Foto 5: Reglas y bigas del entechado estan deteriorados.




Foto 6: Entechado con goteras en tiempo de lluvias.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

