



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva Generación Maya, Barillas, Huehuetenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0041-43	FECHA:	10 de julio de 2025



Foto 1: Laminas del entechado del corredor en mal estado.




Foto 2: Aulas con goteras



Foto 3: Bigas deterioradas.



Foto 4: Capotes del entechado en mal estado



Foto 5: Reglas y bigas del entechado estan deteriorados




Foto 6: Entechado con goteras en tiempo de lluvias.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reto

Firma y sello del Presidente de la



Foto

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

