Ministerio de Educación

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Rafael Ixbat
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0045-43	FECHA:	10/10/2025

Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitucion de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: sustitución de puerta de metal

Foto 4: sustitucón de porton de metal

Foto 5: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 6: pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Caserío San Rafael Ixbat
Comité de Padres de Familia
Barillas
Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECCION
Caserío
San Rafael
Ixbat
Barillas, Huehuetenango