



Negrita*REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DÉFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Rafael Ixbat
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0045-43	FECHA:	13/11/2025



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustucion de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: sustitución de puerta de metal



Foto 4: sustitución de porton de metal



Foto 5: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 6: pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

