Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yulwitz Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0047-43	FECHA:	11 de junio de 2,025

Foto1: cubierta de lámina, estructura de techo y pintura en muros exteriores e interiores

Foto 2: sustitución de puertas de metal

foto 3: reparación y mantenimiento de cisternas/ depósitos de agua

Foto 4: repello y sustitucion de plancha de metal de tres hornillas.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Consejo de Padres de Familia
EGRM Caserío Yulwitz Grande
Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Yulwitz Grande
DIRECCION
Barillas, Huehuetenango