



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yulwitz Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0047-43	FECHA:	16 de noviembre de 2,025



Foto1: cubierta de lámina, estructura de techo



Foto 2: sustitución de puertas de metal




Foto 3: reparación y mantenimiento de cisternas/ depósitos de agua




Foto 4: repello en paredes



Foto 5: pintura en muros exteriores



Foto 6: losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yulwitz Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0047-43	FECHA:	16 de septiembre de 2,025



Foto 1: Plancha de metal de 3 hornillas



Foto 2: Circulación tubo y malla



Foto 3: Pilas plásticas de 2 lavaderos



Foto 4: letrinas plásticas

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

