



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Unión Las Palmas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0048-43	FECHA:	20 de marzo de 2025




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE ESTRUCTURAL DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL



Foto 4: MEJORAMIENTO DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL TUBO DE PLÁSTICO PVC DE 4 PULGADAS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 1100 LITROS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LÁMINA TROQUELADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe llevar un registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo

