

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0050-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Lámina en malas condiciones



Foto 2: estructura de metal en malas condiciones



Foto 3: Puertas en mal estado



Foto 4: ventanas en mal estado



Foto 5: Canales y bajadas de agua pluvial en mal estado



Foto 6: Pintura en muros exteriores e inferiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserio Santa Elena
Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserio Santa Elena
Huehuetenango



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0050-43	FECHA:	27/11/2025



Foto7: Sustitucion de deposito de agua 2500 lt




Foto 2:




Foto 3:



Foto 4: ventana




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---