

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Corozo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0051-43	FECHA:	11/06/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de capote de lámina para lámina troquelada y sustitución de elementos de fijación.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio y Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 5: Sustitución de puerta de metal 2.10 mts de alto por 1 mts de ancho y Sustitución de puertas en servicios sanitarios, 1.63 metros de alto por 84 cms de ancho.



Foto 6: Sustitución de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

