

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COROZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0051-43	FECHA:	17/09/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada y sititución de elementos de fijación.



Foto 2: sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustrucción de ventanas de madera por metal mas vidrio y mantenimiento de balcones.



Foto 4: pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Sustrucción de puertas de metal 2.10 mts de lato por 1 mts. De ancho y sustrucción de puertas en servicios sanitarios, 1.68 metros de alto por 84 Cms. De ancho.



Foto 6: sustrucción de piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y reemplazar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público