



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Corozo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0051-43	FECHA:	17/09/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de capote de lámina para lámina troquelada y sititución de elementos de fijación.



Foto 2: sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio y mantenimiento de balcones.



Foto 4: pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Sustitución de puertas de metal 2.10 mts de lato por 1 mts. De ancho y sustitución de puertas en servicios sanitarios, 1.63 metros de alto por 84 Cms. De ancho.



Foto 6: sustitución de piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Am y Ba

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

