



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO SAN FERNANDO SIGLO XIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0054-43	FECHA:	15/11/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA ALUZINK CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE BAJADAS DE AGUA



Foto 3: SUSTITUCION DE SOPORTE DE MADERA A METAL



Foto 4: PUERTA DE METAL



Foto 5: LIJADO DE PUERTA Y PINTURA



Foto 6: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la COPF NUEVO SAN



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

