



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO SAN FERNANDO SIGLO XIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0054-43	FECHA:	8/12/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA A LÁMINA TROQUELADA ALUZINK CALIBRE 26



Foto 2: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 3: ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 4: PUERTA DE METAL




Foto 5: LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE PUERTA




Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo

