

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POJNA, ALDEA JOLOMTAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0057-43	FECHA:	11/06/2025



Foto 1: PUERTA DE COCINA



Foto 2: ESTRUCTURA INTERNA DE COCINA Y TECHO INTERIOR



Foto 3: VENTANA DE COCINA



Foto 4: TECHO EXTERIOR DE COCINA



Foto 5: Sustitución de piso



Foto 6: PLANCHA DETERIORADA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Herminda Cristina

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Pajna

