

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POJNA, ALDEA JOLOMTAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0057-43	FECHA:	18/07/2025



Foto1: INSTALACION PUERTA DE COCINA



Foto 2: INSTALACION DE ESTRUCTURA INTERNA DE COCINA Y TECHO INTERIOR



Foto 3: INSTALACION DE VENTANA DE COCINA



Foto 4: INSTALACION TECHO EXTERIOR DE COCINA



Foto 5: LIMPIEZA E INSTALACION DE PISO DE CONCRETO



Foto 6: INSTALACION PLANCHA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Herminda Triunfo

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POJNA, ALDEA JOLOMTAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0057-43	FECHA:	18/07/2025




Foto1: INSTALACION SOPORTE DE METAL Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 2: INSTALACION DE PISO PARA SOPORTE DE TINACO



Foto 3: INSTALACION DE BISAGRA Y PASADOR PARA BAÑO



Foto 4: INSTALACION DE ENTECHADO DE PATIO

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Herminia Estrada

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Pojna

