REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POJNA, ALDEA JOLOMTAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0057-43	FECHA:	29/07/2025



Foto1: PUERTA DE COCINA

Foto 2: ESTRUCTURA INTERNA DE COCINA Y TECHO INTERIOR

Foto 3: VENTANA DE COCINA

Foto 4: TECHO EXTERIOR DE COCINA



Foto 5: PISO DE CONCRETO

Foto 6: PLANCHA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POJNA, ALDEA JOLOMTAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0057-43	FECHA:	29/07/2025

Foto1: SOPORTE DE METAL Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 2: SOPORTE DE CONCRETO PARA TINACO Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 3: BISAGRA Y PASADOR DE PUERTA DE BAÑO

Foto 4: ENTECHADO DE PATIO MAS SOPORTE DE METAL Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público