

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Recreo A
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0059-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Sustrucción de láminas por láminas Troqueladas



Foto 2: Sustrucción de portón de metal



Foto 3: Sustrucción de canal de metal



Foto 4: Sustrucción de piso de granito



Foto 5: Sustrucción de estructura de puerta



Foto 6: Sustrucción de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--