



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Esfuerzo, aldea San Ramón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0061-43	FECHA:	18/03/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.

HECENITO QUE SE
VEA A LOS PANELES




Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 4: Sustitución de puerta de 1.00 x 2.20 mts con chapa de metal Yale.



Foto 5: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio de 1.70 x 1.00 mts.



Foto 6: Sustitución de torta de cemento por piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Esfuerzo, aldea San Ramón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0061-43	FECHA:	18/03/2025





Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

