REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA PISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0063-43	FECHA:	10 octubre de 2025

Foto1: Mantenimiento a portones



Foto 2: pila destruida y depósito de almacenamiento de agua en malas condiciones

Foto 3: Reparación de pisos

Foto 4: Reparación de muro perimetral



Foto 5: Sustitución de puertas en servicio sanitario

Foto 6: reparacion del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

EORM CASERIO LA PISTA Barillas HUEHUETENANGO

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío La Pista DIRECCIÓN Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público