

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA PISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0063-43	FECHA:	16 de diciembre de 2025




Foto1: Mantenimiento a portones



Foto 2: pila destruida y depósito de almacenamiento de agua en malas condiciones



Foto 3: Reparación de pisos



Foto 4: Reparación de muro perimetral



Foto 5: Sustitución de puertas en servicio sanitario




Foto 6: reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la Familia Escolar</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--