

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0063-43	FECHA:	20 de diciembre de 2025



Foto 1: Mantenimiento a portones




Foto 2: pila destruida y depósito de almacenamiento de agua en malas condiciones




Foto 3: Reparación de pisos



Foto 4: Reparación de muro perimetral




Foto 5: Sustitución de puertas en servicio sanitario



Foto 6: reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar número de hojas.

--	--