

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FELIPE SAKCHEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0066-43	FECHA:	11/06/2025



Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PUERTAS DE METAL



Foto 4: PISO: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO





Foto5: CUNETA DE CONCRETO



FOTO 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Residente de la Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FELIPE SAKCHEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0066-43	FECHA:	11/06/2025



Foto 7: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 8: MANTENIMIENTO A PORTONES



Foto 9: MUROS PERIMETRALES



Foto 10: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS/DEPÓSITOS DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

