

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FELIPE SAKCHEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0066-43	FECHA:	28/08/2025




Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PUERTAS DE METAL



Foto 4: PISO: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO



Foto5: CUNETA DE CONCRETO



FOTO 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF Familia





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FELIPE SAKCHEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0066-43	FECHA:	28/08/2025



Foto 7: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 8: MANTENIMIENTO A PORTONES



Foto 9: MUROS PERIMETRALES



Foto 10: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS/DEPÓSITOS DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
