

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FELIPE SAKCHEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0066-43	FECHA:	03/09/2025



Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PUERTAS DE METAL




Foto 4: PISO: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO



Foto5: CUNETETA DE CONCRETO





FOTO 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la C.P.F. de Padres de Familia
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío San Felipe Sakchen
Santa Cruz Barillas, Huehuetenango



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío San Felipe Sakchen
Santa Cruz Barillas, Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN FELIPE SAKCHEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0066-43	FECHA:	03/09/2025



Foto 7: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 8: MANTENIMIENTO A PORTONES



Foto 9: MUROS PERIMETRALES




Foto 10: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS/DEPÓSITOS DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

