



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Santa Cruz Barillas |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Babeltitzab |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-25-0072-43               | FECHA:                         | 20 de marzo de 2025 |



Foto1: Láminas en malas condiciones.



Foto 2




Foto 3



Foto 4: Vigas y travesaños de madera deteriorados.



Foto 5



Foto 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Diego Juan D.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Familiares



Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

