

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Nuevo Santiago.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nuevo Santiago
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0077-43	FECHA:	08 de septiembre de 2025.



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de puerta (2.10m de alto * 1.00m de ancho)




Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---